

朝日町橋梁点検計画・修繕計画

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
中堀橋	ナカホリハン	作谷沢線	1982	8.5	5.0	朝日町	H26	I	
用沢橋	ヨウザワハン	白倉線	1974	10.5	5.0	朝日町	H26	Ⅱ	<ul style="list-style-type: none"> ・A1橋台の洗掘、断面欠損、ひびわれ ・高欄の腐食 ・地覆の劣化 ・伸縮装置からの漏水
大暮山橋	オオクレヤマハン	大暮山線	1974	5.3	5.0	朝日町	H27	Ⅲ	<ul style="list-style-type: none"> ・床板の遊離石灰、橋台全面の漏水 ・下部工の洗掘 ・排水管の経年劣化
滝ノ沢橋	タキノザワハン	滝ノ沢線	1964	9.4	4.0	朝日町	H27	Ⅱ	<ul style="list-style-type: none"> ・床板の剥離 ・下部工の剥離、鉄筋露出 ・防護柵の変形、欠損
神明橋	シンメイハン	四ノ沢送橋線	1971	11.6	3.6	朝日町	H26	Ⅱ	<ul style="list-style-type: none"> ・高欄の腐食 ・地覆の劣化 ・伸縮装置からの漏水
後沢橋	ウシロザワハン	古横送橋2号線	1964	12.1	4.5	朝日町	H26	Ⅱ	<ul style="list-style-type: none"> ・主桁、床板、橋台、高欄の剥離、鉄筋露出
ウラ沼橋	ウラヌマハン	夏草線	1980	6.1	4.0	朝日町	H27	Ⅱ	<ul style="list-style-type: none"> ・主桁の経年劣化 ・地覆欠損 ・伸縮装置からの漏水
水林橋	ミス'ハヤシハン	長沼大沼線	1976	12.6	5.0	朝日町	H26	Ⅱ	<ul style="list-style-type: none"> ・高欄の変形欠損 ・伸縮装置からの漏水
山屋橋	ヤマヤハン	長沼ハツ沼線	1976	12.5	3.0	朝日町	H27	I	
一ツ沢橋	ヒツザワハン	一ツ沢線	1976	13.5	4.0	朝日町	H27	Ⅱ	<ul style="list-style-type: none"> ・鋼部材の腐食 ・伸縮装置からの漏水 ・床板の遊離石灰 ・地覆の欠損 ・排水施設の腐食
一ノ沢橋	イチノザワハン	朝日線	1964	5.9	4.1	朝日町	H27	Ⅲ	<ul style="list-style-type: none"> ・主桁のひびわれ、鉄筋露出、漏水、遊離石灰 ・下部工の剥離 ・地覆の欠損
芋沢橋	イモザワハン	大暮山松保線	1964	6.5	2.5	朝日町	H27	Ⅱ	<ul style="list-style-type: none"> ・主桁の鉄筋露出 ・床板の遊離石灰 ・下部工の剥離

朝日町橋梁点検計画・修繕計画

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
西山橋	ニシヤマハン	大暮山松保線	1964	6.5	2.5	朝日町	H27	Ⅱ	・主桁の鉄筋露出 ・床板の遊離石灰 ・下部工の剥離
皆朱沢橋	カイシュザワハン	皆朱沢線	1926	9.1	4.5	朝日町	H26	Ⅲ	・主桁、床板のコンクリート劣化、鉄筋露出 ・下部工の剥離、遊離石灰等 ・高欄のコンクリート劣化
上大石沢橋	カミオオイシザワハン	立木ブナ峠線	1986	19.7	8.5	朝日町	H27	Ⅱ	・鋼部材の腐食 ・床板の遊離石灰 ・伸縮装置からの漏水
虹の橋	ニジノハン	虹の橋線	1997	13.0	15.5	朝日町	H27	Ⅰ	
今平沢橋	コンペイハン	今平線	1983	7.4	5.3	朝日町	H26	Ⅱ	・防護柵の変形、欠損 ・伸縮装置からの漏水
石須部橋	コクスベハン	石須部線	1964	51.9	4.0	朝日町	H27	Ⅱ	・床板の剥離、鉄筋露出 ・下部工の剥離 ・防護柵支柱の欠損 ・伸縮装置からの漏水
立木橋	タテキハン	白倉線	1967	52.5	4.9	朝日町	H26	Ⅱ	・橋座面の断面欠損 ・地覆の土砂化、鉄筋露出 ・伸縮装置からの漏水 ・排水管の欠損
古楨橋	フルマキハン	古楨線	1972	15.5	3.5	朝日町	H26	Ⅱ	・高欄の腐食 ・地覆の劣化 ・伸縮装置からの漏水
白滝橋	シラタキハン	朝日線	1966	29.5	4.0	朝日町	H27	Ⅲ	・鋼部材の腐食 ・床板、下部工の剥離、鉄筋露出、漏水 ・防護柵の変形、欠損 ・伸縮装置からの漏水
猿渡橋	サルワタリハン	朝日線	1966	17.5	4.0	朝日町	H27	Ⅲ	・鋼部材の腐食 ・床板の剥離、鉄筋露出、遊離石灰 ・下部工の剥離 ・A2橋台支承の下沓割裂 ・防護柵の変更、欠損
のぞくら橋	ノゾクラハン	朝日線	1965	16.5	4.0	朝日町	H27	Ⅳ	・A1橋台の支承下部のひび割れ ・A1,A2橋台のパラペットに割裂
五百川橋	イモガワハン	西町西船渡線	1927	92.9	3.5	朝日町	H26	Ⅱ	・橋台の断面欠損、ひびわれ ・橋脚部の遊離石灰を伴うひびわれ、剥離 ・袖擁壁のひびわれ

朝日町橋梁点検計画・修繕計画

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
新皆朱沢橋	シカイシュサワハン	上郷太郎線	1977	50.6	5.0	朝日町	H26	I	
白倉橋	シラクラハン	白倉橋線	1992	30.6	7.0	朝日町	H26	I	
高田橋	タカダハン	長沼大沼線	1976	22.6	5.0	朝日町	H26	Ⅱ	<ul style="list-style-type: none"> ・鋼部材の腐食 ・高欄の変形、欠損 ・伸縮装置からの漏水
暖日橋	ヌカイハン	上郷太郎線	1998	166.0	12.0	朝日町	H26	Ⅱ	<ul style="list-style-type: none"> ・伸縮装置からの漏水 ・排水管の欠落
サカマ沢橋	サカマサワハン	朝日線	1994	41.0	5.0	朝日町	H27	Ⅱ	<ul style="list-style-type: none"> ・主桁の防食機能の劣化 ・床板の遊離石灰 ・防護柵の変形、欠損 ・伸縮装置からの漏水
八天橋	ハッテンハン	四ノ沢能中線	1989	188.0	7.4	朝日町	H26	I	
ヌルマタ沢片棧橋	ヌルマタサワカタサンハン	朝日線	2002	67.0	4.3	朝日町			
三本杉沢橋	サンボンシキサワハン	朝日線	2001	33.0	4.0	朝日町			
穴倉沢橋	アナクラサワハン	朝日線	1968	31.5	4.0	朝日町			
旧明鏡橋	キョウメイキョウハン	和合栗木沢線	1937	74.2	5.5	朝日町	H28	Ⅱ	<ul style="list-style-type: none"> ・主桁コンクリート補強材の損傷 ・床板の漏水、ひびわれ ・支承の防食機能劣化
二見橋	フタミハン	和合栗木沢線	1963	35.0	7.0	朝日町	H26	Ⅱ	<ul style="list-style-type: none"> ・鋼部材の腐食 ・伸縮装置からの漏水 ・支承の腐食、沓座モルタルの欠損 ・床板の漏水、遊離石灰 ・排水管、支持金具の腐食
馬神橋	ウマガミハン	長根線	1997	14.4	7.0	朝日町	H27	I	

朝日町橋梁点検計画・修繕計画

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
小芦沢橋	コアシサワハシ	作谷沢線	1980	4.6	5.0	朝日町	H28	Ⅱ	・下部工のひびわれ
電気沼橋	デンキヌマハシ	三中線	1964	7.8	4.2	朝日町	H26	Ⅲ	・主桁の鉄筋露出 ・下部工の剥離
助ノ巻2号橋	スケノマキニゴウキョウ	雪谷線	1980	4.0	4.7	朝日町	H28	Ⅱ	・下部工の剥離、鉄筋露出、うき、ひび割れ
助ノ巻橋	スケノマキハシ	雪谷線	1980	2.0	4.9	朝日町	H28	Ⅲ	・床板の剥離、鉄筋露出、うき、遊離石灰 ・下部工の剥離、鉄筋露出、うき、遊離石灰
三中橋	ミナカハシ	三中2号線	1980	2.0	5.2	朝日町	H28	Ⅲ	・床板の剥離、鉄筋露出 ・高欄、地覆の防食機能劣化 ・舗装の異常
中郷橋	ナカゴウハシ	砂子田線	1980	3.9	7.0	朝日町	H28	Ⅱ	・高欄、地覆の防食機能劣化、変形欠損、ひびわれ
真木橋	マキハシ	柴町助ノ巻線	1980	2	10.4	朝日町	H28	Ⅱ	・下部工の剥離、鉄筋露出 ・地覆のひびわれ
地藏橋	ジゾウハシ	助ノ巻線	1998	4.7	3.9	朝日町			
小坂橋	コサカハシ	小坂線	1980	2.0	5.1	朝日町	H28	Ⅲ	・床板のひびわれ ・下部工のひびわれ、鉄筋露出、剥離
薬師橋	ヤクシハシ	薬師線	1980	2.0	11.1	朝日町	H28	Ⅰ	
小沢橋	オザワハシ	古横送橋3号線	1967	4.6	6.7	朝日町	H28	Ⅲ	・床板のひびわれ、鉄筋露出、漏水 ・下部工のひびわれ、剥離、鉄筋露出
カリ倉橋	カリクラハシ	カリ倉線	1980	2.6	3.5	朝日町	H28	Ⅱ	・高欄の腐食、防食機能の劣化、変形欠損

朝日町橋梁点検計画・修繕計画

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
小松橋	コマツハシ	熊ノ山線	1980	2.2	5.7	朝日町	H28	Ⅱ	・床板のひびわれ ・下部工の鉄筋露出、剥離
新崩橋	ニクスレハシ	新崩線	1980	4.4	4.7	朝日町	H28	Ⅲ	・主桁の腐食、防食機能の劣化 ・床板の剥離、鉄筋露出 ・下部工のひびわれ ・高欄の防食機能劣化
ハツ沼橋	ヤツヌマハシ	ハツ沼線	1998	8.3	1.4	朝日町			
二ノ沢橋	ニノザワハシ	朝日線	1980	4.1	4.1	朝日町	H28	Ⅱ	・床板の漏水、抜け落ち、ひびわれ ・下部工のひびわれ、漏水 ・地覆のひびわれ、漏水、変形欠損
五百川橋 歩道橋	イモガウハシ ホトウキョウ	西町西船渡線	1970	96.8	1.5	朝日町	H29	Ⅱ	・主桁の腐食
大平橋	タイヘイハシ	大瀬今平線	1964	112.0	2.3	白鷹町 朝日町	H27	Ⅳ	・床板の腐朽による欠損 ・縦桁、吊桁の割れ ・主ケーブルバンドの腐食 ・高欄の腐朽による欠損、割れ
二見橋 歩道橋	フタミハシ ホトウキョウ	和合栗木沢線	1995	45.0	2.5	朝日町	H29	Ⅰ	
鍋谷地沢橋	ナベヤチザワハシ	今平大船木線	1977	4.5	7.0	朝日町	H28	Ⅲ	・床板の剥離、鉄筋露出、目地部の変色 ・下部工のひびわれ、漏水 ・高欄の防食機能劣化 ・地覆の変形欠損
今平橋	コンペイハシ	今平大船木線	1970	47.2	2.9	朝日町	H28	Ⅱ	・下部工の剥離、鉄筋露出 ・伸縮装置の変色劣化、変形欠損 ・高欄のゆるみ脱落、防食機能劣化 ・地覆の剥離、鉄筋露出、漏水
円頂橋	エンチョウハシ	大沼鳩越線	1981	29.5	6.0	朝日町	H28	Ⅱ	・主桁横桁の防食機能劣化 ・床板の剥離、鉄筋露出 ・支承の防食機能劣化 ・下部工のひびわれ、漏水
天王橋	テンノウハシ	川通長根線	1974	20.5	4.8	朝日町	H28	Ⅱ	・高欄の防食機能劣化